

## 附件

# 全省危险废物经营许可证持证单位执法检查问题企业情况一览表

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
1	郑州市	郑州万常青环保能源科技有限公司	惠济区局	HW08 废矿物油收储	2019.12.31	正常	储油罐区无围堰，仓库未按规范要求建设。
2	郑州市	郑州森源废物处置有限公司	郑市局	含油硅藻土 HW08（900-213-08）	2021.08.03	停产	无危废暂贮间，危废包装袋去向不明，未提原料酸购货凭证，台帐不现范。
3	郑州市	郑州顺源废物处置有限公司	郑州市局	HW08 含油硅藻土（900-213-08）	2021.10.25	正常	危废包装袋，超期贮存，未及时转移且未提出延期贮存申请。
4	郑州市	登封市万龙危废回收处置有限公司	省厅	煤焦油 HW11（450-003-11）	2023.04.20	正常	危险废物暂存间管理不规范，无危废标识。
5	洛阳市	洛阳昊海工贸有限公司	洛阳市局	综合经营 HW08#900-200-08、900-201-08、 900-202-08 900-203-08、900-204-08、900-249-08	2019.01.22	正常生产	污水处理设施故障，无法正常运行；未划分原料贮存区、生产区等；危废存在露天堆存现象。
6	洛阳市	洛阳利展再生资源有限公司	省厅	综合经营 HW49 其他废物 900-045-49	2022.09.30	未生产	尚未完成“三同时”验收
7	洛阳市	洛阳天达环境科技有限公司	洛阳市局	收集贮存 HW08 废矿物油	2022.4.13	未生产	收集的危废原料未分类贮存
8	洛阳市	洛阳德正废弃资源再利用有限公司	洛阳市局	收集贮存 HW08 废矿物油	2021.2.3	未生产	1.部分空油桶未纳入危废管理； 2.产生的次生危废未盛装容器贮存； 3.危废管理计划、台帐记录不规范。
9	洛阳市	偃师市润星石化有限公司	洛阳市局	综合经营 HW11 精（蒸）馏残渣：450-003-11	2023.01.03	正常生产	厂区地面存在部分油泥遗撒现象。

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
10	洛阳市	洛阳天添环保技术有限公司	洛阳市局	收集贮存 HW08 废矿物油	2022.1.28	未生产	部分空油桶未纳入危废管理； 危废管理计划、台帐记录不规范。
11	洛阳市	洛阳博元废矿物油回收有限公司	洛阳市局	收集贮存 HW08 废矿物油	2019.10.6		危废贮存容器未设置危废标识
12	洛阳市	洛阳永安环保再生能源有限公司	洛阳市局	综合经营 废矿物油 HW08 900-200-08、 900-203-08、900-249-08	2019.08.18	未生产	1.危废贮存场所建设不规范，“三防”措施不到位。
13	洛阳市	瀍东废弃润滑油回收站	瀍河区局	收集贮存 废油 HW08	2020.11.24	正常生产	未开展日常环境监测。
14	开封市	尉氏县华泰金属有限公司	开封市局	HW06、HW17、HW22、HW23、 HW46、HW48、HW49、HW50	2022.1.17	正常 (检查时正在生产)	危险废物储存场所、包装容器上标识标牌设置不规范。
15	开封市	尉氏县瑞德有色金属有限公司	开封市局	HW45、HW46、HW50	2018.12.30	正常 (检查时未生产)	除尘设施收集的尘清理不及时，下方未设置接收容器。 危险废物储存场所、包装容器上标识标牌设置不规范。
16	开封市	尉氏县裕宏铜业有限公司	开封市局	HW17、HW22、HW23、HW46、 HW48、HW49、HW50	2022.4.6	正常 (检查时未生产)	危险废物储存场所、包装容器上标识标牌设置不规范。
17	开封市	尉氏县鑫源铝业有限公司	开封市局	HW45、HW46、HW50	2019.1.24	正常 (检查时未生产)	危险废物贮存场所、生产车间地面有积尘。 危险废物储存场所、包装容器上标识标牌设置不规范。

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
18	开封市	尉氏县吉中有色金属有限公司	开封市局	HW17、HW18、HW22、HW23、HW38、HW45、HW46、HW48、HW50	2020.7.21	正常 (检查时未生产)	1.危险废物贮存区域内危险废物贮存较乱。 2.危险废物储存场所、包装容器上标识标牌设置不规范。
19	开封市	尉氏县联盛有色金属有限公司	开封市局	HW17、HW22、HW23、HW46、HW48、HW50	2022.3.22	正常 (检查时未生产)	危险废物贮存场所内有刺鼻气味，厂区地面有积尘。 台帐记录分类不清晰。
20	开封市	尉氏县豫达有色金属有限公司	开封市局	HW45、HW46、HW50	2022.3.2	正常 (检查时未生产)	氧化锌粉碎车间地面积尘较多。 危险废物储存场所、包装容器上标识标牌设置不规范。
21	开封市	尉氏县宏升金属材料有限公司	开封市局	HW17、HW22、HW23、HW45、HW46、HW48、HW49、HW50、HW06、HW11	2022.5.26	正常 (检查时正在生产)	1.移入的危险废物处置不及时，库存量偏大，并有少许露天存放； 2.危险废物贮存场所内有刺鼻性气味。
22	开封市	开封市新合危险废物回收有限公司	区局	机动车维修活动中产生的废矿物油(HW08)	2020.9.2	正常收集	1.事故应急设施不完善，未设置事故应急池、围堰。 2.灌区存在跑冒滴漏现象。
23	焦作市	焦作浩丰环保科技有限公司	城乡一体化示范区建设环保局	收集贮存HW08废矿物油	2010.11.14	正常生产	危废贮存场所未设置规范的警示标志。 2.未纳入全省固废信息系统管理。

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
24	焦作市	焦作市顺和物资回收有限公司	焦作市局	综合经营 废矿物油 HW08 375-001-08、 900-200-08、900-202-08、900-203-08、 900-204-08、900-209-08、900-249-08	2020.06.23	间歇性生产	厂区管理混乱； 雨污水未分开收集； 含油手套和抹布未纳入危废管理； 危废管理计划、台帐记录不全。
25	焦作市	孟州市瑞峰仓储有限公司	孟州市局	收集贮存 HW8 废矿物油		正常生产	危废贮存厂区未设置警示标示牌。
26	新乡市	新乡市亚洲金属循环利用有限公司	省厅	处置废铅蓄电池及铅蓄电池生产、回收过程中产生的废渣和污泥	2018.7.5	停产	生产车间含铅原料零星堆放；库存1638.23吨还原炉渣自2013年起未转移
27	新乡市	新乡市永强环保技术有限公司	新乡市局	收集处置废电路板	2021.8.18	正常生产	烟尘收集系统负压小
28	新乡市	新乡市龙博环保废物处理中心	省厅	处置废矿物油和含矿物油废物	2021.8.17	正常生产	危废仓库无出入库记录簿
29	新乡市	新乡市华瑞电源材料有限公司	省厅	废铅蓄电池及生产过程中的废渣、粉尘和污水处理污泥	2019.6.14	正常生产	生产车间地面集尘较多，暂存大约50吨残浮渣待鉴定处置。
30	鹤壁市	鹤壁华石联合科技能源有限公司	省厅	炼焦和煤气生产行业精（蒸）馏残渣	2022.7.26	正常生产	危废台账2018年无残渣入库记录；2017年3月至12月残渣一直贮存未处置；没自主验收，未网上公示；危废暂存间环境管理较差，地面积水，物品存放较乱
31	鹤壁市	鹤壁市绿源再生资源有限公司	鹤壁市局	收集废矿物油	2017.12.20	长期停产	危废许可证过期，长期停产。
32	鹤壁市	鹤壁市绿谷废机油回收有限公司	鹤壁市局	收集废矿物油	2018.9.8	正常	标识标牌不完整、不规范；与周边食品仓库最近距离只有5米；无纸质台账
33	鹤壁市	鹤壁市蓝天鹤化工科技有限公司	鹤壁市局	含卤素有毒有机溶剂，丁醇，乙二醇，乙酸甲酯，釜底残渣，重馏分等	2021.12.11	停产	无危废纸质台账；危废暂存间存放有原料碱及试生产的残渣（锅炉结

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
							垢) 10 公斤。
34	安阳市	安阳市岷山有色金属有限公司	省厅	处置废弃的铅蓄电池和阴极射线管(含铅锥玻璃)	2023.4.8	新建蓄电池生产线调试阶段	危废暂存间内无标识标牌, 无纸质出入库记录账; 危废暂存间混放编织袋。
35	南阳市	南阳汉鼎高新材料有限公司	省厅	综合经营 HW50 废催化剂: 772-007-50	2023.01.03	间歇性生产	危废警示标识不规范(褪色失效), 无法起到警示作用。
36	南阳市	南阳油田振兴油品有限公司	南阳市局	综合经营 HW08 废矿物油 071-001-08、071-002-08、251-001-08、251-(002至012)-08、375-001-08、(900-200至210-08)、900-249-08; HW35 废碱 251-015-35、900-350-35、900-353-35	2020.02.01	停产	1 厂区管理混乱, 未划分原料贮存区、生产区等; 2.废油桶、含油废物与其他废物混乱堆存, 地面存在废油遗撒现象。 3.厂区危废堆存量较大。
37	南阳市	南阳璋鑫化工有限公司	南阳市局	综合经营 HW08 (071-001-08、251-007-08)	2019.03.24	因设备检修, 2018年5月25日开始停产	厂区管理混乱; 危废贮存区未设置围堰; 3.危废贮存量较大, 地面防渗存在环境隐患; 4.危废规范化管理材料不全。
38	南阳市	桐柏润祥工贸有限公司	南阳市局	综合经营 HW08 废矿物油 071-001-08、071-002-08、251-001-08、251-004-08至251-011-08	2018.11.26	停产	危废管理档案资料制作不规范, 如经营情况记录簿, 危废管理台账等。
39	南阳市	南阳市腾源危险废物回收有限公司	卧龙区局	收集贮存 HW08、HW49	2019.10.26	停产	存在违规发证问题; 危废收集经营记录不全。
40	南阳市	南阳市达源顺通废	卧龙区局	收集贮存	2018.9.10	停产	厂区管理混乱;

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
		弃油脂回收有限公司		HW08			废油贮存场所跑冒滴漏现象严重； 危废收集经营情况记录不全。
41	许昌市	长葛市锦河能源科技有限公司	长葛市局	收集 HW-08 900-214-08	2020.09.01	正常	生产车间较乱； 危废收储台帐、生产经营情况记录簿不规范。
42	许昌市	轴心再生资源有限公司	魏都区局	收集 HW-08900-214-08	2020.12.01	违规生产	1.超范围经营，非法收存含油滤芯； 2.选址不符合危险废物贮存要求； 3.未按照批复的环评文件要求建设； 4.未建立危废管理制度及相关资料。
43	许昌市	许昌县新宜源再生能源有限公司	建安区局	HW08 900-214-08 收集	2020.8.10	正常	贮存场所未按要求建设围堰
44	濮阳市	范县诚信石化有限公司	濮阳市局	废矿物油与含矿物油废物	2019.7.23	停产	停产报备手续不全。
45	濮阳市	濮阳县鑫地生物能源有限公司	濮阳市局	废矿物油	2019.12.11	正常	危废暂存间存放有杂物
46	濮阳市	河南省众和环保科技有限公司	濮阳市局	废碱液	2022.6.29	正常生产	档案管理不规范，危险废物警示标识不全。
47	濮阳市	河南瑞油石化科技有限公司	省厅	处置废矿物油	2019.1.20	停产	台帐记录不规范，危废残渣入库记录不规范。
48	漯河市	舞阳宏威环保科技有限公司	漯河市局	废矿物油 HW08(900-199、200、201、203、204、214、216、217、218、219、220、249-08)	2022.01.12	停产	①该单位厂房简陋，处置工艺简单，设备长期闲置，无生产迹象； ②无污染防治设施，无危险废物暂存间； ③现场未提供危险废物经营许可证，生产经营管理不规范（无定岗

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
							定人，无专人管理)。
49	漯河市	漯河市牛润能源有限公司	漯河市局	废矿物油 HW08 (900-214\249\199\217\218\220-08)	2022.07.09	生产调试	该项目未按要求落实污染防治设施(厂区雨污未分流，污水处理设施简陋，工艺废气存在无组织排放，厂区有较大石油气味)。
50	平顶山市	平顶山市润丰再生资源有限公司	平顶山市局	HW08 废矿物油、HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液；(代码为900-199-08(不含油泥)、900-214-08、900-(217-220)、900-249-08、900-006-09)	2022.01.17	停产整顿	依法查封
51	周口市	项城市云兴商贸有限公司	项城市局	机动车维修活动中产生的废矿物油(HW08)	2020.12.5	正常收集	1.事故应急设施不完善，事故应急池达不到要求、围堰设置较低； 2.危险废物标示标牌设置不规范。
52	周口市	周口市裕顺环保科技有限公司	区局	机动车维修活动中产生的废矿物油(HW08)	2019.2.16	正常收集	1.有一个10吨油罐露天设置在厂房外，应急设施不完善，围堰设置达不到要求； 2.灌区存在跑冒滴漏现象严重。
53	鹿邑县	河南伟恒资源综合利用有限公司	省厅	年处置22吨废酸和废碱、9万吨酸洗污泥、2万吨铝灰(HW17、HW34、HW35、HW48)	2022.7.26	正常	1.不是独立的经营场所。2.基础设施尚未完成。3.未建设污水处理站。4.事故应急设施不完善，未建设事故应急池，灌区围堰形同虚设，四周都开有口，起不到围堰作用。5.厂区地面污染严重，地面已腐蚀变色，灌区卸货区域地面未硬化，仅用石子铺设，并有抛洒痕迹。

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
54	信阳市固始县	华阳长青投资有限公司	省厅	废矿物油 HW08	2023.01.03	生产调试	档案资料不规范，未建立危废管理台帐。
55	驻马店市	驿城区永峰环保化工有限公司	省厅	废矿物油 HW08（900-200、204、249-08）	2019.07.22	停产	该单位已停产正在协调处置现存原料暨产生的危险废物。
56	商丘市	商丘国威环保科技有限公司	区局	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08）	2020.9.26	正常收集	1.事故应急设施不完善，未设置事故应急池、围堰设置较低； 2.灌区存在跑冒滴漏现象； 3.不是独立的经营场所，存放有其他物品。
57	商丘市	商丘市宏顺润滑油销售有限公司	区局	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08）	2020.7.17	停止收集	商丘市城乡一体化示范区环境监测监察大队已于2018年5月25日对该企业下发责令改正决定书。
58	商丘市	夏邑县豫夏机油销售有限公司	夏邑县局	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08）	2020.11.5	正常收集	事故应急设施不完善，未设置事故应急池、雨水收集池、围堰设置较低。
59	商丘市	夏邑蓝云再生能源有限公司	夏邑县局	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08）	2021.4.13	正常收集	1.事故应急设施不完善，未设置事故应急池、围堰设置较低； 2.验收时收集的废矿物油未建立台帐。
60	永城市	永城市康洁再生资源回收有限公司	永城市局	机动车维修活动中产生的废矿物油（HW08）	2020.9.18	正常收集	事故应急设施不完善
61	济源市	济源市金达铜业有限公司	济源市局	冰铜、粗铜生产销售。	2022.5.30	停产检修	危废处理收集烟尘密封不严，存在无组织排放现象，收集车间地面有集尘；
62	济源市	济源市海辰贸易有限公司	济源市局	精（蒸）馏残渣	2022.3.27	正常生产	1.危废仓库放有水泵等杂物； 2.危废警示标识不全。

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
63	济源市	济源万洋冶炼（集团）有限公司	济源市局	含铜废物、有色冶炼废物； 废蓄电池极板、阳极泥； 含铅废物	2022.4.6 2019.11.3 2021.2.18	正常生产	危废仓库及原料库大门处于低位， 无防雨水倒灌措施。 未建立出入库台帐。
64	济源市	济源市鸿达资源综合利用有限公司	济源市局	其它废物：废旧铅酸蓄电池	2021.6.8	正常生产	收集的废旧电池平地堆放，溢出废酸至地面； 2.原料和分离后的残渣堆存在同一场地。
65	济源市	河南金利金铅集团有限公司	济源市局	含铜废物、有色金属冶炼废物。含铅废料。	2021.10.16	正常生产	危废仓库内烟尘灰堆放较乱，同时放生产设备，无出入库台帐； 危废仓库两个公司共用。
66	济源市	济源市聚鑫资源综合利用有限公司	济源市局	废铅蓄电池。	2022.1.18	正常生产	仓库与其他公司共用，无分割； 2.地面铅膏泥灰尘较多。
67	济源市	济源市裕鑫铜业有限公司	济源市局	有色金属冶炼废物、表面处理废物。	2023.3.5	1号、3号炉 2017.5月停产；2号炉 18年3月停产；湿法车间 5.28期停产4天	1.2个危废仓库均无出入库台帐； 2.西生产区暂时停用的压滤机下面对有3堆白石灰； 3.危废仓库门前要规范标识标牌。
68	济源市	济源市欣欣实业有限公司	济源市局	含铜废物、有色金属冶炼废物。	2021.12.2	正常生产	1.危废仓库存放危废无标识、无物理隔断、无出入库台帐、存有旧设备； 2.危废仓库顶棚有破洞、北侧铁围墙上段密封不严； 3.危废仓库危废标识破旧、位置离库门较远。
69	济源市	济源市东方化工有限公司	济源市局	含锌废物、有色金属冶炼废物。	2022.3.27	正常生产	危废库防水围堰较低； 危废仓库无出入库记录。
70	济源市	济源市中亿科技有限公司	济源市局	。含锌废物、有色金属冶炼废物。	2021.12.19	停产	危废仓库门口无防水围堰

序号	地市	持证单位名称	发证机关	核准经营类别	许可证有效期限	检查时运行情况	检查时现场情况
71	济源市	河南豫铍再生资源有限公司	济源市局	含铅废物。	2022.1.24	正常生产	炼铅废渣和脱硫石膏露天堆放在厂区东南区
72	济源市	河南鑫诚动力源有限公司	济源市局	废弃的铅蓄电池	2022.7.18	正常生产	1、周转仓库存放大电池、铅膏、小电池、电池壳、污水处理污泥，地面有扬散铅膏； 2.厂区东边荒地露天存放有电池塑料隔膜； 3.厂区道路上洒落铅膏； 4.清洗厂区的水收集不彻底，溢流外环境； 5.项目未进行自主验收。
73	济源市	济源市太行锌业有限公司	济源市局	含锑废物、有色金属冶炼废物	2022.4.7	正常生产	1.现存残渣未处理，正与中环信谈签合同； 2.原料库与残渣库均无出入库登记台账，门内无防水围堰；
74	巩义市	巩义市绿洲废物处理有限公司	巩义市局	含油硅藻土 HW08（900-213-08）	2021.12.25	正常	无危废贮存间，无脱水设备，生产车间管理混乱，生产设备不完备。
75	巩义市	河南润隆环保科技有限公司	巩义市局	含油硅藻土 HW08、废矿物油、含油滤布	2022.05.16	停产	滤布清洗车间未做防渗处理，未把生产经营过程中产生的危废纳入危废管理，危废暂贮间未分区。
76	巩义市	巩义市亿达化工产品经销有限公司	省厅	煤焦油 HW11（450-003-11）	2022.10.26	正常	运营期末对地下水进行监测
77	汝州市	天瑞水泥汝州有限公司	省厅	氰化尾渣 HW33（092-003-33）	2023.02.01	正常	贮存设施不规范，“三防”不到位，厂区有红渣抛洒痕迹；危险废物标示不规范。